



Basílica Paleocristiana Son Peretó

Monumentos — Yacimientos arqueológicos



📍 Calle

Ma-15, 07500 Sant Llorenç des Cardassar, I
lles Balears, S/N 07500
Manacor, Islas Baleares/Illes Balears (Islas
Baleares/Illes Balears)
España

☎ Contacto

Tlfno 971 84 30 65

🔑 Creado por

Técnico PREDIF 05/08/2019

🔑 Última modificación por

PREDIF Técnico 3 28/05/2020



Las condiciones de accesibilidad de este recurso turístico han sido analizadas por expertos



Información general

El yacimiento de Son Peretó se encuentra en la carretera que va de Manacor a Sant Llorenç, a 6 Km del núcleo urbano de Manacor. El acceso es libre y gratuito. Las primeras referencias del yacimiento se remontan a 1912 cuando Mn. Aguiló inició las campañas de excavación del yacimiento de Son Peretó. El yacimiento consta de una basílica, de un baptisterio y de una zona de necrópolis. Existen 13 paneles informativos en 3 idiomas, disponen de un código QR que puede ser usado con un dispositivo móvil. Ofrecen información sobre: - Vídeos subtítulos e interpretados en lengua de signos, notas de voz, enlaces a Internet, fotografías con descripción, textos de los paneles. Enlace de al portal accesible para visitar los yacimientos:
<https://accessible.museudemanacor.com/api/ca/node/33>




Atención al público y otra información de interés



Observaciones: **no existe un servicio de atención al público. El recurso está permanentemente abierto y su entrada es libre y gratuita. Existe un cartel indicativo en la puerta con las instrucciones a seguir.**

Datos generales



El nombre del recurso turístico es fácil de ver y de leer: **sí**

Puedes entrar con perro de asistencia: **sí**

Hay página web de este recurso turístico: **no**

Los visitantes pueden pedir prestadas sillas de ruedas, bastones o banquetas: **no**

Tarifas especiales: **entrada gratuita**

Hay visitas guiadas: **sí**

Observaciones: **las visitas guiadas se concertan en el Museo de Historia de Manacor.**

Elementos Visitas

Se cuenta con dispositivos portátiles de audioguía, en distintos idiomas: **no**

Se cuenta con dispositivos portátiles de signoguías: **no**

Se cuenta con guías multimedia: **no**

Se dispone de ayudas técnicas o productos de apoyo para personas con discapacidad: **no**



Accesibilidad cognitiva

No hay zonas oscuras que puedan dar miedo en el recorrido.

El edificio está en una sola planta.

Llama al teléfono de información para reservar la visita guiada: ((+351) 962 774 466)

Envía un correo electrónico para reservar la visita guiada: (museu@manacor.org)



Accesibilidad general

Recinto de aparcamiento privado



Acceso interior

El acceso se realiza: **sin desniveles**

Observaciones: **el acceso se realiza sin desniveles pero por la naturaleza del pavimento y la falta de mantenimiento pueden llegar a producirse resaltes insalvables para una persona usuaria de silla de ruedas.**

Datos generales



El establecimiento cuenta con aparcamiento propio: **sí, fuera de sus instalaciones**

El aparcamiento dispone de plazas reservadas para PMR: **no**

Entorno inmediato

Datos generales

Tipo de calle de acceso: **peatonal y vehicular**

Pendiente de la calle de acceso: **ligera cuesta**

Ancho libre de paso del itinerario peatonal: **180 cm**

Características del pavimento

El pavimento es homogéneo: **no**

El pavimento es antideslizante: **sí**

El pavimento está en buen estado: **no**

Observaciones: **no existen pavimentos, se trata del terreno natural.**

Acceso al establecimiento

Datos generales

Datos generales

El acceso analizado es: **el principal**

El acceso se realiza sin desniveles: **sí**

El acceso se realiza: **sin desniveles**

Puerta de acceso

El espacio anterior a la puerta es: **horizontal**

El espacio posterior a la puerta es: **horizontal**

Diámetro libre de giro antes de la puerta: **150 cm**

Diámetro libre de giro después de la puerta: **150 cm**

Tipo de puerta: **batiente**

Número de hojas: **dos hojas**

Tipo de apertura: **hacia el interior**

Ancho libre de paso de la puerta, aportado por una sola hoja: **120 cm**

Ancho libre de paso de la puerta, aportado por todas las hojas: **240 cm**

Material de la puerta: **reja**

El tirador requiere giro de muñeca: **no**

La puerta está equipada con muelle de retorno: **no**

Se dispone de portero automático: **no**

Existen uno o más felpudos: **no**

Observaciones: **la puerta dispone de un mecanismo de apertura y cierre que debe ser levantado y se encuentra en la parte superior por lo que no puede ser liberado por una persona desde una silla de ruedas o por una persona de baja estatura.**

Zona de atención al público

Acceso interior

El acceso se realiza: **sin desniveles**

Estancia interior



Ancho libre de paso: **300 cm**

Ancho mínimo de paso en los estrechamientos puntuales: **300 cm**

Diámetro del espacio libre de giro: **150 cm**

El pavimento es homogéneo: **no**

El pavimento es antideslizante: **no**

El pavimento está en buen estado: **no**

El pavimento está alfombrado: **no**

Hay elementos voladizos situados a una altura inferior de 220 cm, no proyectados hasta el suelo: **no**

Características

En el itinerario existe alguna puerta de paso: **no**

Dispone de mostrador de atención al público: **no**

Dispone de ordenadores: **no**

Dispone de pantallas táctiles: **no**

Dispone de torno o arco de seguridad: **no**

Dispone de taquilla de venta de entradas: **no**

Dispone de máquina dispensadora de entradas: **no**

Dispone de impresos y/o documentos: **no**

Dispone de mobiliario: **no**

Dispone de consigna: **no**

Dispone de guardarropa: **no**

Dispone de sala de probador: **no**

Dispone de sala de lactancia: **no**

Dispone de cajas de cobro: **no**

Dispone de tienda: **no**

Sala de reuniones o estancial

Datos generales

Nombre de la sala analizada: **yacimiento**

Sala de exposiciones



Sala de Exposiciones

Nombre de la sala analizada: **yacimiento**

Acceso interior

El acceso se realiza: **sin desniveles**

Puerta de paso

Existen uno o más felpudos: **no**

Estancia interior



Ancho libre de paso: **150 cm**

Ancho mínimo de paso en los estrechamientos puntuales: **150 cm**

Diámetro del espacio libre de giro: **150 cm**

El pavimento es homogéneo: **no**

El pavimento es antideslizante: **sí**

El pavimento está en buen estado: **no**

El pavimento está alfombrado: **no**

Hay elementos voladizos situados a una altura inferior de 220 cm, no proyectados hasta el suelo: **no**

Soportes Escritos e Información en Braille



Hay reproducciones táctiles del contenido expositivo visual: **otros**

El material de soporte utilizado para los paneles y rótulos descriptivos es de acabado mate: **no**

Hay contraste cromático entre los textos y el fondo: **no**

La fuente utilizada es clara y de fácil lectura (tipo Arial): **no**

Los paneles y rótulos descriptivos se han complementado con información en braille: **no**

Los paneles y rótulos descriptivos se han complementado con información en altorrelieve: **no**

La exposición dispone de una hoja o folleto resumen de sus contenidos, en la que se indica el recorrido sugerido: **no**

Mobiliario expositivo



La sala dispone de bancos y apoyos isquiáticos: **no**

Sala de exposiciones



Sala de Exposiciones

Nombre de la sala analizada: **yacimiento**

Acceso interior

El acceso se realiza: **sin desniveles**

Puerta de paso

Existen uno o más felpudos: **no**

Estancia interior



Ancho libre de paso: **150 cm**

Ancho mínimo de paso en los estrechamientos puntuales: **150 cm**

Diámetro del espacio libre de giro: **150 cm**

El pavimento es homogéneo: **no**

El pavimento es antideslizante: **sí**

El pavimento está en buen estado: **no**

El pavimento está alfombrado: **no**

Hay elementos voladizos situados a una altura inferior de 220 cm, no proyectados hasta el suelo: **no**

Soportes Escritos e Información en Braille



Hay reproducciones táctiles del contenido expositivo visual: **otros**

El material de soporte utilizado para los paneles y rótulos descriptivos es de acabado mate: **no**

Hay contraste cromático entre los textos y el fondo: **no**

La fuente utilizada es clara y de fácil lectura (tipo Arial): **no**

Los paneles y rótulos descriptivos se han complementado con información en braille: **no**

Los paneles y rótulos descriptivos se han complementado con información en altorrelieve: **no**

La exposición dispone de una hoja o folleto resumen de sus contenidos, en la que se indica el recorrido sugerido: **no**

Mobiliario expositivo





La sala dispone de bancos y apoyos isquiáticos: **no**